









8113










8113N


NR	ELEMENT	8113N
E1		1
E2		1
E3		1
E4		2
E5		1



8113N

Nr	Element	DIN	ELEMENT	Σ
1		-	S6x60	2
2		-	W6x60	1
21		DIN 125	8x16	1
58		-	LOCTITE	1
77		-	K3_d30_A 89_G	1
213		-	Z_NA_1	1
214		-	Z_NA_2	1



8113N



# 8113N



ENG: „Due to the irregular shapes of natural robinia wood trunks, all dimensions provided in the documentation may slightly vary from the actual dimensions of the product.”

PL: “Z uwagi na nieregularne kształty naturalnych pni drewna robinii, wszystkie wymiary podane w dokumentacji mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych wymiarów produktu.”




1

8113N




2

8113N




INST\_81\_35




3

8113N



INST\_81\_35





4

8113N

B25 0,27m<sup>3</sup>

min. 48H

