










8133




8133 N

NR	ELEMENT	8133 N
E1	<div data-bbox="438 302 534 564"></div> <div data-bbox="240 560 395 593">D8133_1N</div>	1
E2	<div data-bbox="438 645 534 907"></div> <div data-bbox="240 882 395 916">D8133_2N</div>	1
E3	<div data-bbox="438 958 534 1220"></div> <div data-bbox="240 1202 395 1236">D8133_3N</div>	1
E4	<div data-bbox="438 1265 534 1527"></div> <div data-bbox="240 1523 395 1556">D8133_4N</div>	1
E5	<div data-bbox="438 1601 534 1863"></div> <div data-bbox="240 1834 395 1868">D8133_5N</div>	1
E6	<div data-bbox="438 1915 534 2177"></div> <div data-bbox="240 2150 395 2184">D8133_6N</div>	1

NR	ELEMENT	8133 N
E7		1
E8		1
E9		1
E10		1
E11		1
E12		3
E13		1



8133 N



8133 N



ENG: „Due to the irregular shapes of natural robinia wood trunks, all dimensions provided in the documentation may slightly vary from the actual dimensions of the product.”

PL: “Z uwagi na nieregularne kształty naturalnych pni drewna robinii, wszystkie wymiary podane w dokumentacji mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych wymiarów produktu.”




1

8133 N







2

8133 N




INST_81_18_1





3

8133 N




INST_81_18_2
INST_81_162



4

8133 N

INST_3000_1






5

8133 N

B25 0,51m³

min. 48H



6

8133 N

