







8190N



8190N





8190N



8190N


ENG: Due to the irregular shapes of natural robinia wood trunks, all dimensions provided in the documentation may slightly vary from the actual dimensions of the product.

PL: Z uwagi na nieregularne kształty naturalnych pni drewna robinii, wszystkie wymiary podane w dokumentacji mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych wymiarów produktu.




1

8190N




"0"





2

8190N




INST_81_0_1
INST_81_2
INST_81_17
INST_81_86
INST_81_221
INST_81_223B





3

8190N




INST_81_17A
INST_81_215





4

8190N




INST_81_142
INST_81_217







5

8190N




INST_81_0_1
INST_81_17
INST_81_221
INST_81_223A





6

8190N




INST_81_215





7

8190N




INST_81_217





8

8190N




INST_81_50B
INST_81_164




9

8190N




INST_81_11
INST_81_17A



10



8190N



INST_81_11A


INST_81_17

INST_81_17A





11

8190N



INST_81_45
INST_81_226



12

8190N

B25 1,8m³

min. 48H

