







8426




8426N

NR	ELEMENT	8426N
E1	 D8426_1N	1
E2	 D8426_2N	1
E3		1
E4		1





8426N



8426N



ENG: „Due to the irregular shapes of natural robinia wood trunks, all dimensions provided in the documentation may slightly vary from the actual dimensions of the product.”

PL: “Z uwagi na nieregularne kształty naturalnych pni drewna robinii, wszystkie wymiary podane w dokumentacji mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych wymiarów produktu.”



1


8426N



2

8426N

INST_81_50C



3

8426N

B25 0,3 m³

min. 48H

